

**VISTA DEGLI IMMOBILI A SAN LEUCIO  
DEL SANNIO (BN)  
LOC. PIANO ALFIERI  
FG. 4, P.LLE NN. 1222 sub 1, 1223, 421 E 1219**



**FOTO N. 01** Vista dell'immobile pignorato dalla strada provinciale S. Leucio.



**FOTO N. 02** Vista dell'immobile pignorato dalla strada provinciale S. Leucio.



**FOTO N. 03** Vista dell'immobile pignorato. Si nota la recinzione con muro in c.a. e sovrastante ringhiera orsogrìl.



**FOTO N. 04** Vista dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 05 Vista dell'ingresso pedonale con civico n. 53.**



**FOTO N. 06 Vista dell'immobile pignorato. Si nota la corte pertinenziale adibita a giardino.**



**FOTO N. 07** Vista del serbatoio di GPL interrato, posto nell'area a giardino.



**FOTO N. 08** Vista dell'immobile pignorato. Si nota il porticato in legno a P.T., realizzato abusivamente.



**FOTO N. 09** Vista dell'immobile pignorato sul lato nord. Si notano le opere pertinenziali abusive



**FOTO N. 10** Vista del porticato in legno abusivo al P.T..



**FOTO N. 11** Vista dell'area pertinenziale antistante il fabbricato.



**FOTO N. 12** Vista degli ingressi all'immobile dalla strada provinciale S. Leucio - Stazione.



**FOTO N. 13** Vista dell'immobile pignorato. Si notano le coperture in legno abusive.



**FOTO N. 14** Vista dell'immobile pignorato. Tettoie abusive.



**FOTO N. 15** Vista della rampa scala di collegamento tra i piani terra e seminterrato.



**FOTO N. 16** Vista della strada di accesso alla parte posteriore del fabbricato.



**FOTO N. 17 Vista della tettoia in legno abusiva.**



**FOTO N. 18 Vista del porticato a valle del fabbricato.**



**FOTO N. 19** Vista posteriore dell'immobile.




**FOTO N. 20** Vista posteriore dell'immobile. Si nota la piscina (p.Ila 1222) e il fabbricato abusivo (p.Ila 1223).



**FOTO N. 21 Vista della piscina e del locale deposito, opere abusive.**



**FOTO N. 22 Vista della parte posteriore dell'immobile. Si nota il terreno a valle con presenza di alberi.**



**FOTO N. 23 Vista del gazebo in legno.**



**FOTO N. 24 Vista posteriore dell'immobile. Si nota la piscina abusiva, da sanare.**



**FOTO N. 25** Vista del locale abusivo p.Ila 1223, da demolire.



**FOTO N. 26** Vista del locale abusivo p.Ila 1223, da demolire.




**FOTO N. 27 Vista del locale abusivo p.lla 1223, da demolire.**



**FOTO N. 28 Vista del terreno a valle p.lla 1219, destinato a bosco.**



**FOTO N. 29** Vista posteriore degli immobili. Si nota il gazebo in legno.



**FOTO N. 30** Vista posteriore degli immobili. Si notano i muretti di contenimento.



**FOTO N. 31** Vista della tettoia abusiva, indicata con lettera "F" nella planimetria.



**FOTO N. 32** Vista dell'immobile sul lato nord. Si notano le opere abusive, legnaia e locale caldaia.



**FOTO N. 33** Vista delle opere abusive, lato nord dell'immobile.



**FOTO N. 34** Vista del locale lavanderia abusivo, da demolire. Si nota la rampa scala di collegamento il piano seminterrato al piano terra.



**FOTO N. 35** Vista dell'immobile sul lato nord. Si notano le opere abusive da rimuovere.



**FOTO N. 36** Vista dell'immobile sul lato nord. Si notano le opere abusive da rimuovere.



**FOTO N. 37** Vista posteriore dell'immobile. Si nota la tettoia abusiva da rimuovere.



**FOTO N. 38** Vista posteriore dell'immobile.



FOTO N. 39 Vista del porticato al piano seminterrato.



FOTO N. 40 Vista interna del piano seminterrato.



**FOTO N. 41 Vista interna del piano seminterrato. Si nota il rivestimento sulle pareti per mascherare l'umidità di risalita.**



**FOTO N. 42 Vista interna del piano seminterrato.**



**FOTO N. 43** Vista interna del piano seminterrato.



**FOTO N. 44** Vista interna del piano seminterrato. Si nota la scala con i gradini in legno di accesso al piano terra.



**FOTO N. 45** Vista interna del piano seminterrato.



**FOTO N. 46** Vista interna del piano seminterrato.



**FOTO N. 47** Vista interna del piano seminterrato. Si nota il portoncino d'ingresso blindato.



**FOTO N. 48** Vista interna del piano seminterrato. Si nota il w.c..



FOTO N. 49 Vista interna del piano seminterrato.




FOTO N. 50 Vista interna del piano seminterrato.



**FOTO N. 51 Vista interna del piano seminterrato.**



**FOTO N. 52 Vista interna del piano seminterrato.**




**FOTO N. 53** Vista interna del piano seminterrato, locale lavanderia. Si nota l'umidità sulle pareti.



**FOTO N. 54** Vista interna del piano seminterrato. Si nota il locale ricavato sotto la rampa scala.



**FOTO N. 55** Vista interna del piano seminterrato. Si nota la scala di accesso al piano terra.



**FOTO N. 56** Vista della scala interna di collegamento tra i piani.



**FOTO N. 57** Vista della scala interna di collegamento tra i piani.



**FOTO N. 58** Vista interna del piano terra.



FOTO N. 59 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 60 Vista interna del piano terra. Si nota l'umidità sulle pareti.



**FOTO N. 61 Vista interna del piano terra.**



**FOTO N. 62 Vista interna del piano terra. Si nota l'umidità sulle pareti.**



FOTO N. 63 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 64 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 65 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 66 Vista interna del piano terra.



**FOTO N. 67** Vista interna del piano terra.



**FOTO N. 68** Vista interna del piano terra.



FOTO N. 69 Vista interna del piano terra.



FOTO N. 70 Vista interna del piano terra.



**FOTO N. 71** Vista interna del piano terra.



**FOTO N. 72** Vista interna del piano terra. Si nota la veranda.



**FOTO N. 73** Vista ingresso del P.I.



**FOTO N. 74** Vista scala interna di collegamento tra i piani. Si notano macchie di condensa e muffa di colore nero sulle pareti.



**FOTO N. 75** Vista scala interna di collegamento tra i piani. Si notano macchie di condensa e muffa di colore nero sulle pareti.



**FOTO N. 76** Vista interna del piano primo (mansarda).



FOTO N. 77 Vista interna del piano primo (mansarda).



FOTO N. 78 Vista interna del piano primo (mansarda).



**FOTO N. 79** Vista interna del piano primo (mansarda).



**FOTO N. 80** Vista interna del piano primo (mansarda).



FOTO N. 81 Vista interna del piano primo (mansarda).



FOTO N. 82 Vista interna del piano primo (mansarda).



FOTO N. 83 Vista della terrazza coperta al piano primo (mansarda).



FOTO N. 84 Vista della terrazza coperta al piano primo (mansarda).



FOTO N. 85 Vista del locale deposito abusivo p.Illa 1223.






FOTO N. 86 Vista interna del locale deposito abusivo p.Illa 1223.



**FOTO N. 87** Vista interna del locale deposito abusivo p.IIa 1223.



**FOTO N. 88** Vista interna del locale deposito abusivo p.IIa 1223.



**FOTO N. 89** Vista interna del locale deposito abusivo p.Ila 1223.



**FOTO N. 90** Vista del locale deposito abusivo p.Ila 1223.