



Foto n. 15: Foto interna del collegamento tra la scala condominiale e l'ingresso all'appartamento



Foto n. 16: Foto interna camera da letto con evidenti macchie sul soffitto per infiltrazioni di acqua dal terrazzo