



Foto n. 19: Foto esterna balcone lato nord-est in cui risulta allocato un serbatoio autonomo di acqua potabile




Foto n. 20: Foto esterna balcone lato nord-est, particolare ringhiera di protezione in acciaio zincato