

ALLEGATO 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

➤ Foto nn. 1 ÷ 25

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1. Piazza Caduti di Capaci nel Comune di Cosenza: Vista dall'alto della zona in cui è ubicato il complesso residenziale di cui gli immobili oggetto della vertenza fanno parte. Il cerchio con la freccia di colore rosso individua il complesso residenziale (Immagine satellitare da Google Earth).



Foto 2. Piazza Caduti di Capaci nel Comune di Cosenza: la freccia di colore rosso individua il complesso residenziale di cui gli immobili pignorati sono parte integrante.



Foto 3. Vista Sud – Est del complesso residenziale “██████████”. La freccia di colore rosso indica l'appartamento oggetto di pignoramento.



Foto 4. Vista Sud del complesso residenziale “██████████”. La freccia di colore rosso indica l'appartamento oggetto di pignoramento.



Foto 5. Vista Sud – Ovest del complesso residenziale “ [REDACTED] ”. La freccia di colore rosso indica l'appartamento oggetto di pignoramento.



Foto 6. Accesso pedonale al complesso residenziale [REDACTED]. Su di esso è riportato il numero civico 6.



Foto 7. Dall'accesso pedonale, attraverso un piccolo viottolo, si giunge al portoncino d'ingresso che conduce al vano scale per l'accesso ai piani superiori ed al piano seminterrato. Il Piano Terra del fabbricato non è adibito ad uso abitativo, ma è del tipo a Pilotis. Nella parte centrale è interrotto da pochi gradini che conducono al portoncino d'ingresso.



Foto 8. Al quarto piano il portoncino d'ingresso all'appartamento oggetto di pignoramento.



Foto 9. Ingresso all'appartamento oggetto di pignoramento. Attraverso il portoncino del tipo blindato si accede alla zona giorno costituita da salone, cucina e bagno. Una porta vetrata in fondo al corridoio divide questa parte dell'appartamento con la zona notte.



Foto 10. Cucina.



Foto 11. Balcone accessibile dalla cucina e dal bagno della zona giorno che si affaccia sul lato sud. Sul fondo di esso si intravede una porta metallica che copre l'area ove è installata la caldaia autonoma a gas metano per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.



Foto 12. Parte del suddetto balcone è diviso dal resto tramite due porte vetrate e viene sfruttato come ripostiglio e zona lavanderia.



Foto 13. Salone.



Foto 14. Dal salone si può accedere ad un terrazzo che si affaccia sul lato ovest.



Foto 15. Bagno zona giorno. Da esso si accede al balcone di cui alla Foto 12.



Foto 16. Disimpegno. Da esso si accede ai locali della zona notte costituita da tre camere da letto ed un bagno.



Foto 17. Bagno zona notte.



Foto 18. Camera da letto matrimoniale.



Foto 19. Camera da letto singola. Da essa si può accedere ad un piccolo balcone che si affaccia sul lato ovest




Foto 20. Camera da letto doppia.



Foto 21. Accesso carrabile che conduce al piano seminterrato adibito ad autorimessa e locali deposito: la freccia di colore rosso indica il locale garage oggetto di pignoramento. La porta sul lato sinistro di esso consente l'accesso ai locali deposito ubicati all'interno.



Foto 22. Piano seminterrato: interno del locale garage.



Foto 23. Piano seminterrato: la freccia di colore rosso indica il locale deposito oggetto di pignoramento. La porta sul lato sinistro di esso consente l'accesso dall'esterno



Foto 24. Piano seminterrato: la freccia di colore rosso indica il locale deposito oggetto di pignoramento. Il locale è raggiungibile anche attraverso ascensore.



Foto 25. Piano seminterrato: interno del locale deposito.