

FOTO DEL LOTTO 3

Viste esterne



Foto 49 – Vista sull'edificio – prospetto su via Santi Cirillo e Metodio



Foto 50 – Prospetto su via Santi Cirillo e Metodio – particolare finestre



Foto 51 – Prospetto posteriore su aree condominiali



Foto 52 – Prospetto posteriore – particolare finestre



Foto 53 e 54 - Vista del piano pilotis - Particolare portone d'ingresso al corpo scala A



Foto 55 - Corpo scala A



Foto 56 - Vista della porta d'ingresso dal pianerottolo di arrivo al piano

Viste interne



Foto 57 - Ingresso - sala d'attesa. Vista verso la porta d'ingresso

Ufficio 1



Foto 58 - Vista verso la parete affacciata al prospetto principale



Foto 59 - Vista verso la parete interna orientata ad Ovest



Foto 60 - Vista verso la parete del vano ripostiglio



Foto 61 - Vista interna del vano ripostiglio



Foto 62 - Vista verso la parete Est con la porta di comunicazione col disimpegno

Disimpegno e bagno



Foto 63 - Vista dall'Ufficio 1 verso il disimpegno



Foto 64 - Vista verso la porta di comunicazione con l'Ufficio 1



Foto 65 - Vista verso le porte di comunicazione con gli Uffici 3 e 4



Foto 66 - Vista del bagno

Ufficio 2



Foto 67 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 68 - Vista verso la parete esterna affacciata alla via Santi Cirillo e Metodio

Ufficio 3



Foto 69 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 70 - Vista verso la parete esterna affacciata alla via Santi Cirillo e Metodio

Ufficio 4



Foto 71 e 72 – Viste verso la parete di separazione dall'Ufficio 5 – Particolare vetrate

Ufficio 5



Foto 73 e 74 – Viste verso la parete esterna affacciata al cortile condominiale

Particolari materiali costruttivi



Foto 75 – Particolare pavimentazione interna



Foto 76 – Particolare pavimentazione del vano ripostiglio



Foto 77 – Particolare rivestimento parete del vano ripostiglio



Foto 78 – Particolare pavimentazione bagno



Foto 79 – Particolare rivestimento bagno



Foto 80 - Particolare infisso interno



Foto 81 - Particolare vetrata di ingresso all'ambiente Ufficio 5



Foto 82 - Particolare infisso esterno

Cantinola



Foto 83 - Vista del corridoio condominiale d'accesso alla cantinola



Foto 84 - Vista interna