

ALLEGATO FOTOGRAFICO

Foto 1 - Ingresso da via Don Giacomo Dainotto 54



Foto 2 - Intero fabbricato



Foto 3 - Ingresso, rampe di scale di accesso al piano primo e secondo



Foto 4 - Porta d'ingresso al piano secondo



Foto 5 - Salotto/soggiorno



Foto 6 - Balcone



Foto 7 - Cucina



Foto 8 - Ripostiglio



Foto 9 - Stanza da letto, muffa sul tetto e sul muro



Foto 10 - Servizi igienici



Foto 11 - Collegamento salotto/soggiorno alla zona notte



Foto 12 - Stanza da letto



Foto 13 - Particolare con efflorescenze sul muro della stanza da letto

