



Foto n. 13: Foto interna soggiorno - pranzo con evidenti macchie sul soffitto per infiltrazioni di acqua dal terrazzo



Foto n. 14: Foto interna soggiorno - pranzo con evidenti macchie sul soffitto per infiltrazioni di acqua dal terrazzo