



Foto n. 17: Foto interna camera da letto con evidenti macchie sulla parete esterna per infiltrazioni di acqua dal prospetto esterno



Foto n. 18: Foto interna ripostiglio con evidenti macchie sul soffitto per infiltrazioni di acqua dal terrazzo