

## Allegato 9

### RILIEVO FOTOGRAFICO

9.1 Planimetria dell'appartamento con coni ottici.

Foto esterne:

FOTO 1 - Veduta dell'unità immobiliare, sito in Via Cangiamila 53.

FOTO 2 - Veduta del portone d'ingresso.

FOTO 3 - Veduta del prospetto laterale;

FOTO 4 - Particolare della lesione

Foto interne:


FOTO 5 - Veduta dell'ingresso a piano terra.

FOTO 6 - Veduta del soggiorno – pranzo a piano terra.

FOTO 7 - Veduta della cucina;

FOTO 8 - Veduta del wc a piano terra.

LOTTO UNICO - ALLEGATI



LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 1 - Veduta dell'unità immobiliare, sito in Via Cangiamila 53



FOTO 2 - Veduta del portone d'ingresso

LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 3 - Veduta del prospetto laterale;



FOTO 4 - Particolare della lesione

LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 5 - Veduta dell'ingresso a piano terra.




FOTO 6 - Veduta del soggiorno – pranzo a piano terra

LOTTO UNICO - ALLEGATI



FOTO 7 - Veduta della cucina;



FOTO 8 - Veduta del wc a piano terra.