



Foto n.1 Edificio condominiale



Foto n. 2 Androne condominiale





Foto n.3 Accesso all'edificio con particolare pensilina



Foto n.4 Appartamento: salone





Foto n.5 Appartamento: salone



Foto n.6 Appartamento: una camera







Foto n.7 Appartamento: una camera



Foto n.8 Appartamento: corridoio





Foto n.9 Appartamento: una camera



Foto n. 10 Appartamento: cucina





Foto n.11 Appartamento: w.c. doccia



Foto n.12 Appartamento: w.c. bagno







Foto n.13 Appartamento: balcone su via Principe di Paternò



Foto n.14 Appartamento: balcone su retrospetto con ripostiglio





Foto n.15 Appartamento: veranda



Foto n.16 Particolare ammaloramenti vano scala







Foto n.17 Cortile interno di accesso al locale box



Foto n.18 Locale box





Foto n.19 Locale box



Foto n.20 Locale box: particolare pareti e soffitti







Foto n.21 Locale box: particolare pavimentazione



Foto n. 22 Locale box: particolare pavimentazione

