



FOTO 1- Via Luigi Borrello



FOTO 2- Fabbricato



FOTO 3- Cancello in ferro



FOTO 4 - Portone in ferro e in vetro



FOTO 5- Scala in marmo con ringhiera in ferro



FOTO 6 - Porta blindata di ingresso all'appartamento





FOTO 7 – Cucina



FOTO 8– Particolare fornelli cucina



FOTO 9- Particolare cucina



FOTO 10 - Balcone prospiciente la via Luigi Borrello





FOTO 41- Corridoio




FOTO 12- Stanza da letto



FOTO 53- Ripostiglio



FOTO 64 - Stanza con letto matrimoniale



FOTO 75- W.c. con vasca



FOTO 86- Particolare pavimentazione





FOTO 97- Infissi interni



FOTO 108- Infissi esterni



FOTO 119- Impianto di riscaldamento



FOTO 20- Pompe di calore