



Foto 1/2 - Ripresa esterna del compendio (fabbricato+terreni) sito Baucina (Pa) c/da Rini 1 al fg. 11 particella 1097



Foto 3/4/5/6 - Ripresa esterna del compendio (fabbricato+terreni) in Baucina (Pa) c/da Rini 1 -  
foglio 11 particella 1097



§§§§§

Foto 7/8 - prospetti laterali - tipologia e stato conservativo



**Foto 9/10 - prospetto laterale e retro - tipologia e stato conservativo**



**garage/ box piano terra/ seminterrato**

**Foto 11/12 - prospetto fronte principale e interno - tipologia e stato conservativo**



**Tavernetta piano terra/ seminterrato**

**Foto 13/14 prospetto fronte principale e interno - tipologia e stato conservativo**



**Tavernetta piano terra/ seminterrato**

**Foto 15/16 - prospetto fronte laterale e interno - tipologia e stato conservativo**



**Unità principale - piano terra/ seminterrato**

**Foto 17/18 - fronte principale e terrazzamento pavimentato antistante tipologia e stato conservativo**



**Foto 19/20 - interno - piano terra zona ampliata - tipologia e stato conservativo**

**Unità - piano terra/seminterrato**

**Foto 21/22/23/24 interno - piano terra salone/w.c.d./ingresso scala/ tipologia e stato conservativo**



**Foto 25/26 - interno - piano terra servizio cucina -si palesa la chiusura tompagno tipologia e stato conservativo**

**APPARTAMENTO PIANO TERRA/ PRIMO**

Foto 27/28/29/30/31/32 - interno - piano terra/ primo – salone/ disimpegno/ wcd/ wcb/ servizio cucina  
tipologia e stato conservativo




**APPARTAMENTO PIANO TERRA/ PRIMO**

**Foto 33/34 - esterno balconi fruibili dal - piano terra/primo – tipologia e stato conservativo**



**APPARTAMENTO PIANO PRIMO/ SOFFITTA**

**Foto 35/36/37/38- interno - piano primo/ soffitta tipologia e stato conservativo**



**APPARTAMENTO PIANO PRIMO/ SOFFITTA**

**Foto 39/40- esterno - balconi/ logge tipologia e stato conservativo**



**ESTERNO PERTINENZIALE**

**Foto 41/42/43/44 - stato conservativo e tipologia con riguardo alle essenze arboree impiantate**

