



FOTO1

*accesso al fondo e vista delle stalle dalla strada in terra battuta*



FOTO 2



FOTO 3

strada in terra battuta interna al fondo



FOTO 4

stalla e sylos e prima vasca di raccolta dei liquami



FOTO 5

manufatto in cemento sul lato sud ovest del fondo



FOTO 6

stalle – dettaglio copertura in lamiera grecata su struttura di travi e pilastri in acciaio



FOTO 7

stalle – vista interna



FOTO 8

vista del fondo – sylos e tettoia riparo



FOTO 9

vista generale del fondo dalla strada carrabile a Ovest - *stalla sylos tettoia riparo e vasca in c.a*



FOTO 10

vista generale del fondo dalla strada carrabile a Sud - Ovest



FOTO 11

vista da Sud Ovest della tettoia e della stalla



Rosa Giacobello