

**FOTO 1**

Lotto 1 - Individuazione dell'unità immobiliare eseguita, posizionata al piano terzo, con annesso sottotetto, di un fabbricato ubicato in Via Emilia, alla frazione Piscopio, nel Comune di Vibo Valentia (VV), e censito al Catasto Urbano dello stesso Comune, al Foglio 48, particella 1179, Sub. 7.

**FOTO 2**

Prospetto Nord dell'immobile ospitante il cespite eseguito.

Studio Tecnico Φ8

INDIRIZZO POSTALE e Sede Fiscale: Via Abritti, 175 – 88040, San Mazzeo di Conflenti (CZ)

Sede operativa: Via Palmiro Togliatti, 70 – 89843, Sant'Onofrio (VV)

P.IVA 02342440795 - Tel 096860129 - Telefax 09681940491 - Cellulare 3391719795

E-mail: info@studiof8.it / studiof8@pec.it



FOTO 3

Portone di accesso condominiale all'immobile.



FOTO 4

Vista dell'accesso all'appartamento esecutato, posto al piano terzo, dal vano scala comune.



FOTO 5

Veduta dello spazio di smistamento, antistante la porta d'ingresso al bene.



FOTO 6

Vista del salotto, collocato nell'estremità Nord – Ovest del piano, e dell'accesso allo stesso.



FOTO 7

Altra veduta del salotto, e dell'accesso al balcone.



FOTO 8

Scorcio del balcone, prospiciente il versante settentrionale dell'immobile.



FOTO 9

Vista della camera da letto matrimoniale, ubicato sul alto Est dell'immobile.



FOTO 10

Camera da letto matrimoniale, posta nell'estremità Nord – Est del piano terzo.



FOTO 11

Disimpegno che immette ai locali del settore Sud dell'unità immobiliare.



FOTO 12

Vista dello studiolo, collocato nella parte centrale dell'immobile.



FOTO 13

Interno del bagno, posto sul versante orientale del piano.



FOTO 14

Vista del soggiorno, disposto sul lato Sud del barricato.



Interno della cucina, zona Sud – Ovest del piano.



Ulteriore vista della cucina.



FOTO 17

Vista dell'accesso al ripostiglio, ricavato nel sottoscala.



FOTO 18

Interno del ripostiglio, lato Est.



FOTO 19

Veduta della scala di collegamento al sottotetto, lato Est.




FOTO 20

Altra vista della scala metallica, e dell'accesso al sottotetto.



FOTO 21

Interno del piano, adibito a deposito.



FOTO 22

Altra veduta del locale descritto.



FOTO 23

Vista dell'accesso al bagno, ricavato al versante Sud – Est del piano.



FOTO 24

Interno del bagno.