

Documentazione Fotografica del C.T.U. - giugno 2018



Veduta n.02














Veduta n.08





Veduta n.05 - Particolare della porta che mette in comunicazione dall'interno, il garage (oggi adibito a cucina-pranzo) con il resto del fabbricato







Vedute n.09, n.10 - Vedute interne del disimpegno al piano terra e della scala che conduce al piano primo.



Portone di



II C.T.U.

Arch. Giuseppe Valente

ta n. 13

Veduta n. 11







Accesso al soggiorno Veduta n.14



Veduta n.15







orta che dal ggiorno nette nel

ette nel










Portone di



Veduta n.21



Veduta n. 16 - Particolare della pavimentazione del soggiorno e della cucina-pranzo

Veduta n. 17 - Particolare del disimpegno con

Vedute n. 18, n. 19 - Particolari del bagno al piano

Vedute n.20, n.21 - Particolari della scala che dal piano terra conduce al piano primo

Il C.T.U. Arch. Giuseppe Valente

"Studio Tecnico di Progettazione" Valente Arch. Giuseppe – via Roma n.11 -89900- Longobardi fraz. di Vibo Valentia -VV- Tel/fax 0963-571609 -mail: arch.pinovalente@aliceposta.it -- PEC: giuseppevalente@archiworldpec.it



Veduta n.23





Veduta n.25





Vedute n.22, n.23- Vedute interne riferite alla camera da letto matrimoniale ubicata al piano primo

Veduta n.24 - Particolare dell'infisso esterno "balcone" della camera da letto marimoniale

Vedute n.25, n.26- Vedute esterne: particolari del balcone della camera da letto matrimoniale ubicata al piano primo

Vedute n.27, n.28- Vedute interne riferite alla camera da letto doppia ubicata al piano primo. La finestra non prospetta direttamente all'esterno del fabbricato ma nel disimpegno attiguo al pozzo Vedute n.29, n.30- Vedute interne riferite alla camera da letto singola ubicata al piano primo. Anche questa finestra non prospetta direttamente all'esterno del fabbricato ma nel disimpegno attiquo al pozzo lice.







nel disimpegno attiguo al pozzo luce.



Veduta n.29

Finestra che prospetta nel pozzo luce



Veduta n.30



eduta n 32



Vedute n.31, n.32-Particolan riguardanti le macchie di umidità presenti sui muri della camera da letto singola ubicata al piano

II C.T.U. Arch. Giuseppe Valente

Veduta n.33





Finestra della camera da letto singola (vedute n.29, n.30) che prospetta nel corndoio attiguo al pozzo luce



Finestra della camera da letto singola (vedute n.29, n.30) che prospetta nel corndoio attiguo al pozzo luce

Veduta n.36



Vedute n.33, n.34, n.35- Vedute interne niente al disimpegno ubicato al piano primo



nel pozzo luce.

al piano primo









Veduta n.42



n c.t.u. Arch. Giuseppe Valente

Vedute n.36, n.37- Vedute interne riferite Primo. Anche questa finestra non prospetta direttamente all'esterno del fabbricato ma

Veduta n.38- Particolare della pavimentazione

Vedute n.39, n.40- Vedute interne riferite

al disimpegno a del piano primo

Veduta n.4 I - Particolare dell pozzo luce visto dal piano primo verso il piano terra

Veduta n.42- Particolare dell pozzo luce visto dal piano primo verso la copertura

"Studio Tecnico di Progettazione" Valente Arch. Giuseppe - via Roma n.11
-89900- Longobardi fraz. di Vibo Valentia -VV- Tel/fax 0963-571609
-mail: arch.pinovalente@aliceposta.it -- PEC: giuseppevalente@archiworldpec.it

ra da letto















Veduta n.50







Veduta n.53



Vedute n.45, n.46, n.47, n.48 - Vedute interne nfente al locale deposito I ubicato al piano secondo sottotetto

Vedute n.49, n.50 - Vedute interne riferite al locale deposito 2 ubicato al piano secondo sottotetto

Vedute n.51, n.52, n.53 - Vedute esterne nguardanti la terrazza ubicata al piano secondo

II C.T.U. Arch. Giuseppe Valente

nato Da: VALENTE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28a0abdec2b31311c7d1d276e0846fe3