

ALLEGATO 16----- RILIEVO FOTOGRAFICO -----



FOTO 01 - Ingresso via via Vita alla Sanità 99





FOTO 02-03 - Ingresso via via Vita alla Sanità 99




FOTO 04 - scala condominiale per accesso alla U.I.




FOTO 05 – accesso alla U.I. int.12




FOTO 06 – ingresso




FOTO 07 – bagno -





FOTO 08-09 - soggiorno cucina




FOTO 10 – corridoio




FOTO 11 -12- Camera letto con balcone




FOTO 13 – Camera letto