

# SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA CATASTALE / STATO DEI LUOGHI - DIFFORMITA'

Prolungamento Carlo de Marco n. 26 - N.C.E.U. Sez. SCA, F. 16, P. IIa 655, Sub 14 - Piano 2 - Napoli

RGE  
453/2019




**ALLEGATO 18**

# SOVRAPPORZIONE PLANIMETRIA CATASTALE / STATO DEI LUOGHI

Prolungamento Carlo de Marco n. 26 - N.C.E.U. Sez. SCA, F. 16, P.lia 655, Sub 14 - Piano 2 - Napoli

RGE  
453/2019



**ALLEGATO 19**



# PLANIMETRIA STATO DEI LUOGHI

Prolungamento Carlo de Marco n. 26 - N.C.E.U. Sez. SCA, F. 16, P.lla 655, Sub 14 - Piano 2 - Napoli

RGE  
453/2019

## LEGENDA



vano abusivo



superficie a quota  
+ 14 cm

