

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
RGE 88-2020

LOTTO 1

*Tecnico incaricato: Arch. Luigi Sorgente
iscritto all'Albo della provincia di Rimini al N. 282
iscritto all'Albo del Tribunale di Rimini al N. 709
C.F. SRGLGU55H09F715A - P.Iva 01500600406*

*con studio in Riccione (Rimini) Via Veneto n. 30
telefono: 0541641184
cellulare: 3356346518
email:luigi.sorgente@alice.it
pec:luigi.sorgente@archiworldpec.it*




Foto 1 - Veduta aerea della zona



Foto 2 - Vista dalla via Porto Palos, in località Viterbella. Porzione della tettoia chiusa, senza autorizzazione.



Foto 3 - Sul lato Rimini si notano i balconcini, descritti in perizia



Foto 4 - Vista sul lato S/W, con il corpo del retro cucina al piano terra



Foto 5 - Terrazza verso via P. Marchetti, vetrata della zona bar



Foto 6 - Lato Rimini vano tecnico a confine



Foto 7 - Lato Bellaria, verso mare



Foto 8 - Vista sull'ingresso con la veranda e la tettoia (chiusa)



Foto 9 - La tettoia all'angolo dell'hotel chiusa con vetrate scorrevoli



Foto 10 – Reception



Foto 11 - Zona bar



Foto 12 - Sala da pranzo, sul fondo il separé verso la cucina



Foto 13 - Porta di accesso alla sala da pranzo



Foto 14 - L'ascensore ed il vano scala



Foto 15-16 - Bagno al piano terra





Foto 17 - Cucina, sul fondo la porta verso la sala



Foto 18 - Cucina, lato parete Rimini



Foto 19 - Retro cucina, soffitto in pannelli trasparenti, ingresso al bagno



Foto 19-20 - Vista verso la via Marchetti, soffitto in laterizio.



Foto 21 - Porta del retro cucina in vetro e ferro



Foto 22-23 - Porte in legno verso i corridoi del p. primo



Foto 24 - Lato sinistro, ascensore, vano scale e corridoio con controsoffitto



Foto 25 - Camera



Foto 26- 27 - Bagno con doccia inox



Foto 28 - Cameretta con letto singolo



Foto 29 - Camera a tre letti



Foto 30 - Zona ingresso alla camera



Foto 31 - Bagno con climatizzatore a parete



Foto 32 - 33 - Balcone lato Bellaria, con parapetto in vetro



Foto 34 - Camera matrimoniale



Foto 35 - Parete attrezzata e balcone



Foto 36 - 37 - Bagno con rivestimento ceramica



Foto 38 - Camera matrimoniale



Foto 39 - Ingresso alla camera



Foto 40 - 41 - Bagno, con bidet e rivestimento in ceramica



Foto 42 - Balconcino lato Rimini




Foto 43 - Confine lato Rimini con vano tecnico