

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO 1




Foto 1- Vista satellitare con inquadramento del fabbricato in Margherita di Savoia (BT) - Via Giuseppe De Nittis, n.5



Foto 2 – Prospetto Principale fabbricato condominiale in Via Giuseppe De Nittis, n.5



Foto 3 - Prospetto Principale fabbricato condominiale Via Giuseppe De Nittis, n.5



Foto 4 – Vista della viabilità di accesso strada pubblica Via Giuseppe De Nittis



Foto 5 – Vista vialetto comune d'accesso all'appartamento dal civico 5 di Via Giuseppe De Nittis



Foto 6 – Vista terrazzino pertinenziale a livello a piano primo



Foto 7 – Vista terrazzino pertinenziale a livello a piano primo e cancelletto in ferro di accesso all'unità immobiliare



Foto 8 – Vista interna soggiorno pranzo



Foto 9 – Vista interna angolo cottura



Foto 10 – Vista interna accesso al bagno dal soggiorno pranzo



Foto 11 - Vista interna bagno



Foto 12 - Vista interna della scala a chiocciola di collegamento tra i piani primo e secondo



Foto 13 – Vista veranda realizzata a piano secondo



Foto 14 – Vista veranda realizzata a piano secondo



Foto 15 - Vista interna della scala a chiocciola di collegamento tra i piani primo e secondo



Foto 16 - Vista interna vano a piano secondo mansardato



Foto 17 – Vista interna vano a piano secondo mansardato



Foto 18 – Vista interna vano a piano secondo mansardato



Foto 19 - Particolare degrado delle rifiniture nella veranda a piano secondo



Foto 20 - Vista interna veranda a piano secondo



Foto 21 – Vista interna veranda a piano secondo



Foto 22 – Particolare quadro elettrico e impianto citofonico