

## REPORT FOTOGRAFICO















## MOTORE SINISTRO





## MOTORE DRITTA







**SCALA ACCESSO CABINE**



**CABINA ARMATORE**





## CABINE OSPITI







**CABINA COMANDANTE**







**SOFFITTO CABINA OSPITI LATO SINISTRO**



## LOCALE APPARATO MOTORE















GAVONE DI POPPA







### VISITA DI CARENA























**VISITA SENTINE**





**VISTA PRESA MARE**



**VISTA FASCIAME FIANCO**





**ZONA PULPITO OGGETTO DI RIPARAZIONE**



**ZONE SOVRASTRUTTRA OGGETTO DI RIPARAZIONE**





**ZONA CABINA OSPITI LATO SINISTRO OGGETTO DI RIPARZIONI**





