

## RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto n°1: Vista aerea con individuazione immobile ed il centro della città di Santa Giustina






Foto n°2: Vista aerea della zona



**Foto n°3:** Vista aerea dell'immobile



**Foto n°4:** Prospetto sud



**Foto n°5:** Prospetto ovest



**Foto n°6:** Prospetto nord



**Foto n°7:** Ingresso con soggiorno



Foto n°8: Altra vista soggiorno



Foto n°9: Altra vista soggiorno



Foto n°10: cucina



Foto n°11: Ingresso secondario da ovest in cucina



Foto n°12: Altra vista cucina



Foto n°13: Vista da cucina verso corridoio



Foto n°14: Corridoio con bagno e scale




Foto n°15: Unico bagno



Foto n°16: Scale di accesso al P.1°



Foto n°17: Sotto scala



Foto n°18: Pianerottolo



Foto n°19: Scala in graniglia



Foto n°20: Disimpegno al P.1°



Foto n°21: Vano secondario a nord



Foto n°22: Camera doppia a nord-ovest



Foto n°23: Altra vista camera doppia



Foto n°24: Altra vista camera doppia



Foto n°25: Angolo del disimpegno



**Foto n°26:** Camera doppia a sud



**Foto n°27:** Altra vista camera doppia a sud

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM