

*Daria Napoli ingegnere*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

*Edificio in Bari alla via Luca De Samuele Cagnazzi n. 52,*

*identificato nel N.C.E.U. al Fg. 112 P.IIa 446 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 graffata 11*



**foto 1: prospetto edificio sulla via Cagnazzi**



**foto 2: prospetto della sopraelevazione  
(vista dal lastrico di 2° piano)**



**foto 3: giardino sul retro (a livello di piano seminterrato)**



**foto 4: unità sH: cucinino**



**foto 5: unità sH: vano intercluso (quadri umidi diffusi)**



**foto 6: unità sH: vano alla via Cagnazzi  
(quadri umidi e finestrini al livello marciapiede)**



**foto 7: unità sI: cucina**



**foto 8: unità sI: camera da letto sul giardino con ripostiglio**



**foto 9: unità rA: camera da letto sulla via Cagnazzi**



**foto 10: unità rA: vano con cucinino sulla chiostrina interna e bagno**



**foto 11: unità rB: cucinino e bagno**



**foto 12: unità rB: veranda sul giardino e ripostiglio**



**foto 13: unità 1C: vano alla via Cagnazzi**



**foto 14: unità 1C: cucina sulla chiostrina interna**



**foto 15: unità 1D: ingresso e vano sulla chiostrina interna**



**foto 16: unità 4G: ingresso-corridoio**



**foto 17: unità 4G: pranzo-soggiorno**



**foto 18: unità 4G: cucinino**



**foto 19: unità 4G: camera da letto 1 alla via Cagnazzi**



**foto 20: unità 4G: camera da letto 2 alla via Cagnazzi**