



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N.116/2017

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA GABRIELLA ZANON

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI IMMOBILI

LOTTO 03 – FABBRICATO EX SILDOMUS  
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 01 esterno lato sud*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 02 esterno angolo sud-ovest*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 03 angolo nord-ovest*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 04 esterno lato est*



*Ex banca Sub 28 – Il vano principale e l'ingresso a bussola.*



*Ex banca Sub 28 – La prima sala ufficio al piano terra.*



*Ex banca Sub 28 – La seconda sala uffici al piano terra.*



*Ex banca Sub 28 – I bagni normali e per disabili al piano interrato.*



*Ex banca Sub 28 – Il primo ambiente a magazzino al piano interrato.*



*Ex banca Sub 28 – Il ripostiglio/vano tecnico al piano interrato.*



*Ex banca Sub 28 – Il secondo magazzino al piano interrato con l'uscita di servizio.*



*Ex banca Sub 28 – Il terzo magazzino al piano interrato.*



*I box auto interrati.*



*I box auto interrati.*